

**SISTEMA DI
PESATURA A
CELLE DI
CARICO (da
inserire sotto
fasciapallet)**

DESCRIZIONI DELLE PARTI COMPONENTI IL SISTEMA:

SISTEMA DI PESATURA

Caratteristiche:

- [Portata utile : 1.500 Kg
- [Divisione: 500 g

il sistema è composto da:

- **CELLE DI CARICO**

Caratteristiche:

- [Campo di temperatura compensato: -10/+40° C
- [Campo massimo di lavoro: -30/+80° C
- [Massimo sovraccarico di sicurezza: 150% f.s.
- [Massimo sovraccarico permesso: 200% f.s.
- [Materiale: acciaio nichelato

- **PIEDINI DI APPOGGIO** con snodo sferico e regolabili in altezza
- **SCATOLA DI GIUNZIONE** per il collegamento delle celle di carico
- **CAVO DI COLLEGAMENTO** tra la piattaforma e il visore. Lunghezza standard 5 m
- **PIASTRE DI FISSAGGIO** delle celle di carico. Le piastre vengono saldate alla Vostra struttura nella posizione più idonea a garantire la correttezza della pesata
- **APPARECCHIATURA ELETTRONICA SW22** per la gestione della pesature.



Caratteristiche:

- [Visualizzazione del peso e dei dati accessori e di servizio sul display con cifre luminose da 20 mm ad alta efficienza
- [Tastiera numerico/funzionale a 21 tasti
- [Interfacce RS 232 per il collegamento a periferiche esterne (stampanti, ripetitori di peso, Personal Computer, ecc.)
- [Contenitore in Acciaio Inox
- [Grado di protezione IP 67

OPTIONAL

- **COLONNA PORTA VISUALIZZATORE DA PAVIMENTO:** in acciaio verniciato e di altezza 1200 mm
- **ETICHETTATRICE** per la stampa su etichette autoadesive di:
 - [Intestazione della ditta (3 righe)
 - [Data e ora
 - [Codice 1 (6 caratteri numerici)
 - [Codice 2 (6 caratteri numerici)
 - [Numero progressivo di pesata
 - [Peso lordo, tara, peso netto
 - [Totali per codice (codice 1)
 - [Totale generale



