

CE 10 TX

Formatore a regolazione manuale per scatole di tipo americano

Predisporre manualmente le scatole srombandole all'interno della macchina che tiene la scatola in posizione per il riempimento. A seguire il sistema quando l'operatore preme lo start sposta automaticamente la scatola nella stazione di nastratura

larghezza da 150 a 450 mm (A)

lunghezza da 200 a 520 mm (B)

altezza da 120 a 450 mm (C)

produzione fino a 600 scatole ora, a seconda del formato delle scatole



alimentazione solamente pneumatica

consumo aria 1,5L min a Bar 6

peso macchina 80 kg

ingombro in pianta L1050xW760xH600 mm + 200 mm

altezza lavoro std 600 mm (opzione fino a 800 mm)



CE 10 TX